Акт обследования объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №6

Самарская область, Похвистневский район, с.Подбельск (наименование территориального образования субъекта Российской Федерации)

21.01.2021 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта спортивный <u>Спортивный комплекс с.Подбельск</u>
1.2. Адрес объекта: 446460, Самарская область, Похвистневский район с.Подбельск, ул.
Ленинградская, д. 226
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание да один этаж, <u>1606,40 кв. м</u>
- часть здания этажей (или на этаже), кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); <u>12 999, 00 кв. м</u>
1.4. Год постройки здания <u>2006</u> , последнего капитального ремонта -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 год, капитального -
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) Детско-юношеская спортивная школа - структурное
подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза
Николая Степановича Доровского с. Подбельск муниципального района Похвистневский
Самарской области (ДЮСШ-СП ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 446460, Российская Федерация,
Самарская область, Похвистневский район, с. Подбельск, ул. Ленинградская, 22б.
2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация
2.1 Сфера деятельности <u>образование</u>
2.2 Виды оказываемых услуг <u>дополнительные общеобразовательные программы</u>
2.3 Форма оказания услуг: <i>на объекте, на дому.</i>
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: <u>дети</u> .
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: <u>инвалиды с нарушениями опорно-двигательного</u>
аппарата с нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность 5 смен, максимально возможное количество людей, единовременно
находящихся в здании 300 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида <u>нет</u>
3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом нет, (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 5-15 м.
- 3.2.2. Время движения (пешком) <u>3</u> мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые <u>нет;</u> регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; <u>нет</u>

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; *нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3.Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
	, 15	(формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ (К,О,Г,У)
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4.Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	30НЫ	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У, О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.	ДЧ-И (О, Г, У)
	пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого	ДЧ-И (О, Г, У)
	посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки	ДУ
ded XI	транспорта)	

^{**} Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов): ДУ- доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

<u>Учитывая год постройки (2006 год.), территория и здание доступны условно для</u> <u>следующих лиц с ограничениями жизнедеятельности:</u>

- <u>- Г. О. У (немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма</u> (инвалиды по старости);
- инвалиды на протезах; люди с психическими отклонениями; инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки)).

<u>Для инвалидов – K, C (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную, инвалиды с нарушениями зрения) здание не приспособлено.</u>

Состояние доступности территории оценено, как доступно частично всем.

<u>Состояние доступности входа (выхода) №1 оценено, как доступно частично</u> избирательно для инвалидов категории (Γ, Y, O)

Состояние доступности путей движения внутри здания, оценено, как доступно частично избирательно для инвалидов и МГН, что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения условной доступности обустроить входы в

кабинеты, раздевалки, зоны, мебель, оборудование для инвалидов (К, Г, С) и МГН.

Состояние доступности санитарно-гигиенических помещений объекта оценено, как временно недоступное для инвалидов (К, О, С) и МГН, что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, необходимо оборудовать, как минимум одно санитарно-гигиеническое помещение для МГН, в том числе для инвалидов категории (К, О) в соответствии с нормативами.

4. Управленческое решение (проект)

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (реконструкция)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (реконструкция)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (реконструкция)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (реконструкция)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (реконструкция)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (реконструкция)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (реконструкция)
8	Все зоны и участки	

^{* -} указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

- 4.2. Период проведения работ <u>2023</u>
- в рамках исполнения <u>Постановления Правительства РФ от 29 марта 2019 года N 363</u> «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" (указывается наименование документа: программы, плана)
- 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Создание условий по доступности отдельных зон, помещений, территории здания для инвалидов и маломобильных граждан

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

- 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
- 4.4.1. Согласование на Комиссии <u>требуется согласование с Северо-Восточным управлением министерством образования и науки Самарской области и Службой материально-технического обеспечения» муниципального района Похвистневский Самарской области</u>

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.2 T

- 4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации
- 4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)
- 4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов Похвистневской

раионной общественной организации Самирской	_		-
общественной организации "Всероссийское обще		3	
4.4.6. Другое		_	
Имеется заключение уполномоченной организа (наименование документа и выдавшей его организации, дата),	ции о состоян	ии доступнос	ти объекта
4.7. Информация может быть размещена (обн Доровского с. Подбельск в подразделе http://podbelsksoh.minobr63.ru (наименование сайта,	«Доступная		Ш им. Н.С. бъекта РФ:
5.0.6			
5. Особые от	метки		
ПРИЛОЖЕНИЯ:			
Результаты обследования:			
1. Территории, прилегающей к объекту	на		
2. Входа (входов) в здание	на		
3. Путей движения в здании	на		
4. Зоны целевого назначения объекта	на		
5. Санитарно-гигиенических помещений	на		
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	Л.	
Результаты фотофиксации на объекте	на	л.	
Поэтажные планы, паспорт БТИ	 на	л.	
Другое (в том числе дополнительная информация	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	_ ния к объекту)
T-I - T	-	J	,
Руководитель			
рабочей группы <u>директор, Уздяев В.Н.</u> (Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)	-	
(долиность, Ф.П.О.)	(подпись)		
Члены рабочей группы <u>специалист по ОТ и ТБ, П</u>	Іетпанкин () Н		
(Должность, Ф.И.О.)	етринкин О.П.	(Подпись)	
глава сельского поселения	я Подбельск Ат	ласова Ю.Г.	
(Должность,	, Ф.И.О.)		(Подпись)
В том числе:			
Председатель Похвистневской районной			
общественной организации Самарской			
областной организации Общероссийской			
общественной организации			
"Всероссийское общество инвалидов", Вагизова С			
(Должность, Ф.И.О.)	(Под	пись)	
представители организации,	II -	0	
расположенной на объекте <u>заведующий хозяйств</u> (Должность, Ф.И.О.)	ом, Исраелян Г	<u>.O.</u> (Подпис	·r)
(должность, Ф.И.О.)		(110ДПИС	, D)

Управленческое решение согласовано "21" янвая 2021 г. (протокол N 1) Комиссией (название) рабочей комиссией для проведения обследования и паспортизации объектов ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск

І. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Спортивный комплекс с.Подбельск

Детско-юношеская спортивная школа - структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской области (ДЮСШ-СП ГБОУ СОШ с.Подбельск)

N π/π	п/п функционально-		онально- элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	планировочного элемента	есть/	N на плане	N фот о	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ	
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1, 2	-	К, О, С, Г	-		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		3	- отсутствуют указатели направления движения, - отсутствует тактильная полоса на пути движения	С	-разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения		
1.3	Лестница (наружная)	нет							
1.4	Пандус (наружный)	нет							
1.5	Автостоянка и парковка	есть		4	- отсутствуют выделенные места на стоянке для инвалидов; -отсутствует разметка места для стоянки автомашины инвалида; -отсутствует знак парковки для инвалидов.	K, O	- места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в		

			предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м. СП 59.13330.2016 п. 5.2.2.	
ОБЩИЕ требования к зоне				

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности <*> (к	При	ложение	Рекомендации по адаптации (вид	
функциональной зоны	пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	N на плане	N фото	работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		1, 2, 3, 4	Ремонт (реконструкция)	

Комментарий к заключению:

Состояние доступности территории оценено, как временно недоступно. Предусмотреть условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения инвалидам МГН по участку к доступному входу в здание с учётом требований СП 42.13330.

<u>Необходимо организовать ситуационную помощь через вызов персонала и оборудовать</u> место ожидания помощи для инвалидов и МГН. Организация ситуационной помощи на объекте оказывается персоналом, для чего необходимо:

- <u>-закрепить ответственных сотрудников с закреплением функциональных обязанностей в</u> <u>их должностных инструкциях;</u>
- <u>-провести со всеми сотрудниками (обучение) правилам оказания ситуационной помощи инвалидам и МГН на объекте;</u>

Данные мероприятия должны быть согласованы с общественной организацией инвалидов.

І. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Спортивный комплекс с.Подбельск

Детско-юношеская спортивная школа - структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской области

(ДЮСШ-СП ГБОУ СОШ с.Подбельск)

N π/π	Наименование функционально-	Наличие элемента		мента	Выявленные наруг замечания	Выявленные нарушения и замечания		гации
	планировочного элемента	есть/	N на плане	N фото	Содержание	Значим о для инвалид а (категор ия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		5	- отсутствуют разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м (5,5 м); - высота ступеней 10 см.; - отсутствует антискользящее покрытие; - отсутствует тактильная полоса перед лестничным маршем; -краевые ступени марша лестницы не выделены.	O, C	- установка центральных двусторонних разделительные х поручней СП 59.13330.2016 п. 6.2.8; - установка поручней (ограждение) на лестнице СП 59.13330.2016 п. 6.2.8;; -установка антискользящегоп окрытия, тактильной полосы перед лестничным маршем;	Реконст
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует	K, O	- установка пандуса	Реконст рукция
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		6	- отсутствуют поручни (ограждение), высота площадки 0,6 м.; - отсутствует антискользящее покрытие		- установка поручней (ограждения); антискользящего покрытия	Ремонт

2.4	Дверь (входная)	есть	7	- высота наружного порога- 0,01 м, - высота внутреннего порога -0,06 м; - контрастная маркировка полотна двери со стеной требует замены	K, O	- занизить порог до нормативного значения 0,014 м. СП 59.13330.2016 п. 6.1.5 - полотно двери на путях эвакуации должно иметь окраску, контрастную со стеной СП	Ремонт
2.5	Тамбур	есть	8	- отсутствует антискользящее покрытие;		59.13330.2016 п. 6.2.23; - установить антискользящее покрытие;	
	ОБЩИЕ требования к зоне					- организовать преодоление барьеров посредством оказания ситуационной помощи; - поверхности покрытий тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании СП 59.13330.2016 п. 6.1.4;	

П. Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны	Состояние доступности <*>	Прилож	кение	Рекомендации по адаптации
	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	N на плане	N фото	(вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У, О)		5-8	Ремонт (реконструкция)

Комментарий к заключению:

Состояние доступности входа (выхода) №1 оценено, как доступно частично избирательно для инвалидов категории (Γ, V, O) , что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения условной доступности, для обеспечения эвакуации категории (K, C) необходимо: - установить комплексную информацию об объекте, оборудовать как минимум один из входов (выходов) пандусом.

I. Результаты обследования: 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Спортивный комплекс с.Подбельск

Детско-юношеская спортивная школа - структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской области (ДЮСШ-СП ГБОУ СОШ с.Подбельск)

N п/п	Наименование функционально-	Налич	ние элем	мента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	планировочного элемента	есть/	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть		9	Отсутствуют: пиктограммы (доступность, вход, выход); речевые информаторы и маяки; экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации; аудиовизуальные информационносправочные системы; тактильная схема; контрастная маркировка дверных проемов.	К, Г С Г С	Установка и размещение: пиктограммы (доступность, вход, выход); речевые информаторы и маяки; экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации; аудиовизуальные информационносправочные системы; тактильная схема; контрастная маркировка дверных проемов.	Ремонт	
3.2	Лестница (внутри здания)	нет							
3.3	Пандус (внутри здания)	нет							
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет							
3.5	Дверь	есть		10	- высота порога 0,025 м; -обозначение на двери отсутствует или расположено не по нормативу;	К, О	Привести в соответствие высоту порога до 0,0014 м; -установить обозначение на	Ремонт	

				- не выделены контрастным цветом дверные проемы; -отсутствует контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей; -доводчик не отрегулирован; -установлены ненормативные ручки.		двери; - выделить контрастным цветом дверные проемы; - нанести контрастную маркировка на прозрачных полотнах дверей; - отрегулировать доводчики; -установить дверные ручки.	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	11	Замечаний не выявлено	Κ, Γ, Ο	Подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете.	Ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне					Если с каждого из этажей здания или сооружения невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех инвалидов за необходимое время, то следует предусматривать на этих этажах безопасные зоны, в которых инвалиды могут находиться до их спасения пожарными подразделениями СП 59.13330.2016 п. 6.2.25.	

ІІ. Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования	Прилох	кение	Рекомендации по адаптации		
функциональной зоны	ОСИ)	N на плане	N фото			
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)			Ремонт (реконструкция)		

Комментарий к заключению:

Состояние доступности путей движения внутри здания, оценено, как доступно частично избирательно для инвалидов и МГН, что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения условной доступности обустроить пути эвакуации для инвалидов и МГН необходимо организовать ситуационную помощь и оборудовать место ожидания помощи для инвалидов и МГН

I. Результаты обследования:4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов Спортивный комплекс с.Подбельск

Детско-юношеская спортивная школа - структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской области (ДЮСШ-СП ГБОУ СОШ с.Подбельск)

446460, Самарская область, Похвистневский район с.Подбельск, ул. Ленинградская, д. 226 (наименование объекта, адрес)

N π/π	Наименование функционально-	Наличие элемента		Выявленные и замеч		Работы по адаптации объектов		
	планировочного элемента	есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		12	Высота порога 0,025 Отсутствует тактильная визуальная контрастная информация,	K, O	соответствие высоту порога; установить тактильную визуальную контрастную	в Ремонт (реконст рукция)
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
функциональной зоны	<*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	N на плане	N фото	(вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона целевого назначения здания	ДЧ-И (О, Г, У)			Ремонт (реконструкция)

(целевого посещения объекта)		

Комментарий к заключению:

Состояние доступности путей движения внутри здания, оценено, как доступно частично избирательно для инвалидов и МГН, что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения условной доступности обустроить входы в кабинеты, зоны, мебель, оборудование для инвалидов (К, Г, С) и МГН

№ 6 от 21.01.2021 г.

І. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально- планировочного	Нали	чие элег	мента	нај	лявленные рушения и амечания	адапт	гы по гации эктов
элемента	есть/	N на плане	N фото	Содер жание	Значимо для инвалида (категория)	Содер жание	Виды работ
Место приложения труда							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Прило N на плане	жение N фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

<**> Указы	вается оди	н из в	ари	пантов: не нуж,	дается; рем	ионт (текущий	, ка	апитальный);
индивидуальное	решение	c TC	P;	технические	решения	невозможны	-	организация
альтернативной (вормы обсл	тужив	ані	ЛЯ.				

т	r 🖍	O .	
		рий к заключению:	
- 1	NUMMERIA	ИИ К 34К IR 19СНИВ)	
-	COMMINICALIA	THE RESULTED FOR THE PARTY OF T	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 6 от 21.01.2021 г.

І. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально- планировочного	Наличие элемента			Выявл	енные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
элемента	есть/	N на плане	N фото	Содер жание	Значимо для инвалида (категория)	Содер жание	Виды работ	
Жилые помещения								

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Прило N на плане	жение N фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

т	· ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Комментарий к заключению:	
	NOMIMERIADIUM K SAKURIMERURI	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, O, C, Γ , У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

І. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Спортивный комплекс с.Подбельск

Детско-юношеская спортивная школа - структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской области (ДЮСШ-СП ГБОУ СОШ с.Подбельск)

N π/π	Наименование функционально-	Нали	чие элем	ента	Выявленные нар замечани			
	элемента	планировочного элемента есть/ N на N Содержание нет плане фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
5.1	Туалетная комната	Есть		13	- отсутствует оборудованное санитарно-гигиеническое помещение для МГН; - отсутствуют поручни рядом с унитазом; - отсутствует специально выделенный писсуар; - отсутствует свободное пространство рядом с унитазом для кресла-коляски; - отсутствуют крючки для одежды и костылей; - отсутствуют опорные поручни вокруг раковины.	O	- универсальная кабина: ширина — 2,2 м., глубина — 2,25 м. СП 59. 13330. 2016 п. 6.3.3; - заменить кнопку смыва унитаза на кнопку выпуклой формы нажимного действия; - смонтировать между унитазом и ближайшей стеной опорный поручень с креплением к полу и стене и откидной опорный поручень с другой стороны; - установить по периметру туалета, в разрывах между санитарными приборами опорные поручни с креплением к полу и стене; - разместить на высоте 0,8 м, на стене возле унитаза крючки	

						ппа Опомент	
						для одежды, костылей и других принадлежностей	
5.2	Душевая/ванная комната	есть	14	отсутствует оборудованное санитарно-гигиеническое помещение для МГН; - отсутствуют поручни рядом с душевой кабиной; - отсутствует свободное пространство рядом с душевой кабиной для кресла-коляски; - отсутствуют крючки для одежды и костылей.			
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	15	Отсутствуют: - места для хранения кресел- колясок; - индивидуальные шкафы (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов; - скамья к индивидуальному шкафу для инвалидов	K, O	нумерация шкафов раздевальных должна быть выполнена рельефным шрифтом и на контрастном фоне СП 59.13330.2016 п. 6.5.9; - в помещениях раздевальных следует предусматривать: - индивидуальные кабины из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов, пользующихся кресламиколясками; - индивидуальные шкафы (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов; - скамью длиной не менее 0,8 м, шириной не менее 0,7 м и высотой от пола 0,5 м к индивидуальному шкафу для инвалидов. Вокруг скамью	Реко нстру кция

 <u>, </u>			•	<u> </u>	
				должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размерами не менее 0,6х0,8 м. СП 59.13330.2016 п. 8.5.11;	
ОБЩИЕ требования к зоне				Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых, ванных. СП 59.13330.2016 п. 6.3.1	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности	Прило	жение	Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1	
функциональной зоны	<*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	N на плане	N фото	Акта обследования ОСИ	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)			ремонт (реконструкция)	

комментарии к заключению:
Состояние доступности санитарно-гигиенических помещений объекта оценено, как
временно недоступное для инвалидов и МГН, что не обеспечивает их полноценного
нахождения на объекте. Для обеспечения доступности объекта для инвалидов,
необходимо оборудовать, как минимум одно санитарно-гигиеническое помещение для
МГН, в том числе для инвалидов категории (К, О) в соответствии нормативов.
Доступные кабины должны быть оборудованы «Кнопкой вызова помощи», системой
тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного
персонала (поста охраны или администрации объекта)

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Спортивный комплекс с.Подбельск

Детско-юношеская спортивная школа - структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской области

(ДЮСШ-СП ГБОУ СОШ с.Подбельск)

N п/п	Наименование функционально-	Наличие элемента			Выявленные наруг замечания	шения и	Работы по адаптации объектов	
	планировочного элемента	элемента есть/ N на N Содержание Знач нет плане фото инвал (кател		Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ		
6.1	Визуальные средства	Нет			- отсутствует символы доступности (визуальная разметка) внутри здания и на прилегающей территории; -отсутствуют различные освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета, контрастного по отношению к фоновой поверхности; - отсутствует комплексная система информации и сигнализации об опасности;	0	- нанести символы доступности (визуальную разметку) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 п. 6.5.1; -визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола СП 59 13330.2016 п.6.5.4; -установить системы средств информации и сигнализации об опасности; - подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию	

6.2	Акустические	нет			C	(сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете СП 59.13330.2016, п.6.5.5	
	средства						
6.3	Тактильные средства	нет				- разместить на путях движения комплексную информацию (в т.ч. цветовые и тактильные направляющие) со схемой расположения и функциональным назначением помещений. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026	Ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне					Создание условий доступности услуг должно предусматривать: - оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе в оформлении необходимых для её получения	

			документов. Назначить приказом сотрудников ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и	
			инструктажей со всеми сотрудниками.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение N на плане N фото		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Система информации и связи (на всех зонах)	внд			ремонт (реконструкция)

Комментарий к заключению:

Состояние доступности системы информации на объекте оценено, как временно недоступное для инвалидов и МГН, что не обеспечивает полноценного нахождения их на объекте. Для обеспечения полной доступности услуг инвалидам (О) необходимо разместить визуальную, акустическую, тактильную, доступную и понятную информацию на входе на территорию, в здание, на этажах, а также, разместить информацию об оказании услуг МГН на сайте учреждения. Изготовить памятки для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте. Готовые памятки разместить в доступных местах на объекте.