

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель межведомственной рабочей группы

подпись

Ф. И.О.

« 25 » ноября 2013 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 17 от « 25 » ноября 2013 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Администрация сельского поселения Среднее Аверкино муниципального района Похвистневский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

446480 Самарская область, Похвистневский район с. Среднее Аверкино 8(84656)42584

Глава поселения Тимофеев С.М.

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта с. Среднее Аверкино

2. Ведомственная принадлежность государственная

3. Вид деятельности предоставление социальных услуг

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг 15 человек в день

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта учреждение расположено на не огражденном участке площадью – 1185м², общая площадь здания – 421,3 м², число этажей – 2, стены - кирпичные, перегородки – из кирпича, внутренняя отделка – штукатурка, побелка, покраска, полы – бетонные, линолеум.

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;
базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов один главный вход, один запасной

8. Год постройки 1970 г.

9. Год последней реконструкции не было

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		-	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки			
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
1.2	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	-	К, О	-	
1.3	Информация об объекте	наличие	+	К, О, С, Г	-	
1.4	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	-	К, С, О	-	
1.5	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	-	К, С, О	-	
1.6	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	-	С	-	
1.7	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С	-	
1.8	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	-	К, О, С	-	
1.9	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
1.10	Ширина пешеходного пути с учетом встречного	$\geq 2,0$ м	1,66	К	-	

движения

1.11 Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости;
Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)

$\geq 1,2$ м

1,66

К

Требуется реконструкция

не менее
2,0 x 1,8 м

1.12 Указатели направления движения

наличие

-

К, Г

Требуется приобретение и установка

1.13	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	-	С	-	
------	---	---------	---	---	---	--

1.14 Места отдыха

наличие

-

К, О

-

1.15 Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)

-

-

1.16 Расстояние до входа в здание

≤ 50 м

-

К, О

-

1.17 Количество машино-мест для инвалидов

$\geq 10\%$ (не менее 1 места)

-

К

-

1.18 Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м

наличие

-

К

-

1.19 Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида

6 x 3,6 м

-

К

-

1.20 Съезд с тротуара на проезжую часть:

1.21 Угол уклона

$\leq 1:12$

-

К

-

1.22 Ширина

$\geq 1,0$ м

-

К

-

1.23 Высота бортового камня

$\leq 0,015$ м

-

К

-

1.24	Открытая лестница		-		-	
1.25	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	-	О, С	-	
1.26	Марш лестницы	3-12 ступеней	1 ступень	О, С	-	
1.27	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,14	О, С	-	
1.28	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,25	О, С	-	
1.29	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	-	О, С	-	
1.30	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	-	С	-	
1.31	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	-	
1.32	Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	О, С	-	
1.33	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С	-	
1.34	- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	-	О, С	-	
1.35	Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 – 0,9$ м	-	С	-	
1.36	Пандус на рельефе		-		-	
1.37	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К	-	
1.38	Уклон	≤ 8 %	-	К	-	
1.39	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-	
1.40	- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	-	К	-	

1.41	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О	-	
1.42	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О	-	
1.43	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	К, О	-	
1.44	Длина марша пандуса	≤ 9 м	-	К, О	-	
1.45	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	-	К, О	-	
1.46	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м	-	К, О	-	
1.47	Разворотные площадки:		-		-	
1.48	- верхнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
1.49	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
1.50	- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
1.51	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О	-	
1.52	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-	К, О	-	

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

2.1	Крыльцо или входная площадка	крыльцо				
2.2	Высота площадки	м	-		-	
2.3	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1, 5 x 1,85 м	3,11 x 1,75	К	-	
2.4	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	-	К	-	
2.5	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	-	К, О, С	-	
2.6	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	К, О, С	-	
2.7	Поперечный уклон в пределах	1-2%	-	К, О, С	-	
2.8	Навес	наличие	-	К, О	Требуется установка навеса	
2.9	Водоотвод	наличие	-	К, О, С	Требуется установка водоотвода	
2.10	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	-	К	-	
2.11	Информация об объекте	наличие	+	Г	-	
2.12	Лестница наружная	наличие	отсутствует			
2.13	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	О, С	-	
2.14	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	-	С	-	
2.15	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	-	
2.16	Бортики по боковым краям ступеней, не	наличие	-	О, С	-	

примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м

2.17	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	-	О, С	-	
2.18	Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С	-	
2.19	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С	-	
2.20	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С	-	
2.21	Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	-	О, С	-	
2.22	Пандус наружный	наличие	-		-	
2.23	Ширина марша	≥ 1,0 м	-	К	-	
2.24	Уклон	≤ 8%	-	К	-	
2.25	Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	-	К	-	
2.26	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О	-	
2.27	Разворотные площадки:		-		-	
2.28	- при въезде на пандус	≥ 1,5 х 1,5 м	-	К	-	
2.29	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	≥ 1,5 х 1,5 м	-	К	-	
2.30	-промежуточная с поворотом направления движения	≥ 1,5 х 1,5 м	-	К	-	
2.31	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-	
2.32	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О	-	
2.33	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К	-	
2.34	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О	-	
2.35	- горизонтальные завершения вверху и внизу с	≥ 0,3 м	-	К, О	-	

	не травмирующим окончанием					
2.36	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	К, О	-	
2.37	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	К	-	
2.38	Звуковой маяк у входа	наличие	-	С	-	
2.39	Тамбур					
2.40	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	-	К	-	
2.41	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	(Р)	К, О	-	
2.42	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	0,86	К, О	-	
2.43	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,02	К	-	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Лестница на уровень 1-го этажа					
3.2	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	-	

3.3	Поручни с двух сторон	наличие	-	O, C	-
3.4	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	O, C	-
3.5	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	O, C	-
3.6	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	O, C	-
3.7	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		-		-
3.8	Ширина марша	≥ 1,0 м	-	K	-
3.9	Уклон	≤ 8%	-	K	-
3.10	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	K	-
3.11	Разворотные площадки вниз, вверх	≥ 1,5 x 1,5 м	-	K	-
3.12	Поручни с двух сторон:	наличие	-	K, O	-
3.13	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	K	-
3.14	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	O	-
3.15	- горизонтальные завершения вверх и вниз с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	K	-
3.16	Пандус переносной	наличие	-	K	-
3.17	Подъемник для инвалидов:		-		-
3.18	- стационарный	наличие	-	K	-
3.19	- мобильный	наличие	-	K	-
3.20	Коридоры/холлы				
3.21	Ширина полосы движения	≥ 1,2 м	5,35	K	-
3.22	Разворотные площадки	≥ 1,5 x 1,5 м	8,15 x 5,35	K	-

3.23	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	+	К, Г	-	
3.24	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	-	К, Г	-	
3.25	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	-	
3.26	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	-	Г	-	
3.27	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	Г	-	
3.28	Тактильная схема	наличие	-	С	-	
3.29	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	+	К, О, С, Г	-	
3.30	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	1,0	О	-	
3.31	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	1,0	К	-	
3.32	Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	-	С	-	
3.33	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	-	С	Требуется установка рифленой и/ или контрастно окрашенной полосы на участках пола перед поворотом и дверями	
3.34	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					
3.35	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	-	
3.36	Контрастная маркировка	наличие	-	С	-	

3.37	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О	-	
3.38	- горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О	-	
3.39	Пандус внутренний на этаже		-		-	
3.40	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К	-	
3.41	Уклон	≤ 8 %	-	К	-	
3.42	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	-	
3.43	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
3.44	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-	
3.45	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К	-	
3.46	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О	-	
Лестница межэтажная № 1 (в зону оказания услуги на 2 этаж)						
3.47	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и внизу (ширина)	0,6 м	-	С	Требуется установка рельефной (тактильной) полосы перед маршем вверх и внизу шириной 0,6 м	
3.48	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	Требуется контрастная маркировка крайних ступеней	
3.49	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	-	
3.50	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	Имеются поручни с одной стороны	О, С	Невозможно установить поручни к стене, так как сужает пространство	

(менее 120 см), что
не соответствует
требованиям ППБ

3.51	- на высоте	0,85 – 0,95 м	1,0 x1,0	О, С	-	
3.52	- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	0,98	О, С	-	
3.53	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	С	-	
3.54	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
3.55	Лифт пассажирский	наличие	-		-	
3.56	Кабина:		-		-	
3.57	- габариты (глубина x ширина)	≥ 1,5 x 1,7 м	-	К	-	
3.58	- ширина дверного проема	≥ 0,95 м	-	К	-	
3.59	- Поручни	наличие	-	О	-	
3.60	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С	-	
3.61	Знак доступности	наличие	-	К	-	
3.62	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г	-	

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
4.1	Обслуживание через окно/прилавок					

4.2	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К	-	
4.3	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м	-	К	-	
4.4	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
4.5	Обслуживание в кабинете №1					
4.6	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,7	К	Требуется реконструкция, расширение дверных проемов	
4.7	Высота порога	≤ 0,025 м	0,04	К	-	
4.8	Информация тактильная	наличие	-	С	-	
4.9	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	К, О, С, Г	-	
4.10	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	1,2	К	-	
4.11	-высота прописных букв	≥ 0,025 м	0,025	С	-	
4.12	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	0,85	О	-	
4.13	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
4.14	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,75	К, О	-	
4.15	Обслуживание в кабинете №2					
4.16	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,7	К	Требуется реконструкция, расширение дверных проемов	
4.17	Высота порога	≤ 0,025 м	0,04	К	-	
4.18	Информация тактильная	наличие	-	С	-	
4.19	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	К, О, С, Г	-	
4.20	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	1,2	К	-	
4.21	-высота прописных букв	≥ 0,025 м	0,025	С	-	
4.22	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	0,85	О	-	

4.23	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К	-	
4.24	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,75	К, О	-	
4.25	Обслуживание в кабинете №3					
4.26	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9 \text{ м}$	0,7	К	Требуется реконструкция, расширение дверных проемов	
4.27	Высота порога	$\leq 0,025 \text{ м}$	0,04	К	-	
4.28	Информация тактильная	наличие	-	С	-	
4.29	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	К, О, С, Г	-	
4.30	- размещение на высоте	$\leq 1,8 \text{ м}$	1,2	К	-	
4.31	-высота прописных букв	$\geq 0,025 \text{ м}$	0,025	С	-	
4.32	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2 \text{ м}$	0,85	О	-	
4.33	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К	-	
4.34	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,75	К, О	-	
4.35	Обслуживание в кабинете №4					
4.36	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9 \text{ м}$	0,7	К	Требуется реконструкция, расширение дверных проемов	
4.37	Высота порога	$\leq 0,025 \text{ м}$	0,04	К	-	
4.38	Информация тактильная	наличие	-	С	-	
4.39	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	К, О, С, Г	-	
4.40	- размещение на высоте	$\leq 1,8 \text{ м}$	1,2	К	-	
4.41	-высота прописных букв	$\geq 0,025 \text{ м}$	0,025	С	-	
4.42	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2 \text{ м}$	0,85	О	-	
4.43	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К	-	

4.44	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,75	К, О	-	
4.45	Обслуживание в кабинете №5					
4.46	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,8	К	Требуется реконструкция, расширение дверных проемов	
4.47	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,04	К	-	
4.48	Информация тактильная	наличие	-	С	-	
4.49	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	К, О, С, Г	-	
4.50	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,5	К	-	
4.51	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,025	С	-	
4.52	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	0,85	О	-	
4.53	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
4.54	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,75	К, О	-	
4.55	Обслуживание в кабинете №6					
4.56	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,7	К	Требуется реконструкция, расширение дверных проемов	
4.57	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,04	К	-	
4.58	Информация тактильная	наличие	-	С	-	
4.59	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	К, О, С, Г	-	
4.60	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,2	К	-	
4.61	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,025	С	-	
4.62	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	0,85	О	-	
4.63	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
4.64	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,75	К, О	-	

4.65	Обслуживание в кабинете №7					
4.66	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,8	К	Требуется реконструкция, расширение дверных проемов	
4.67	Высота порога	≤ 0,025 м	0,04	К	-	
4.68	Информация тактильная	наличие	-	С	-	
4.69	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	К, О, С, Г	-	
4.70	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	1,6	К	-	
4.71	-высота прописных букв	≥ 0,025 м	0,025	С	-	
4.72	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	0,75	О	-	
4.73	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 х 1,5 м	-	К	-	
4.74	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,70	К, О	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
4.76	Обслуживание с перемещением №					
4.76	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	-	К	-	
4.77	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	-	К	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
4.78	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		-		-	
4.79	Ширина х глубина	≥ 1,6 х 1,8 м	-	К	-	
4.80	Место для сидения	наличие	-	О	-	
4.81	Крючки для костылей (на высоте 120 см с	наличие	-	О	-	

выступом 12 см)

Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
4.82	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		-		-	
4.83	Доля мест для колясочников	$\geq 2 \%$	-	К	-	
4.84	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2 \text{ м}$	-	К	-	
4.85	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	-	Г	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
4.88	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	-	К	-	

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
5.1	Санузел для инвалидов	наличие	-		Требуется реконструкция помещения	Санузел не предназначен для инвалидов
5.2	Знак доступности помещения	наличие	-	К	-	
5.3	Тактильная маркировка санузла	наличие	-	С	-	
5.4	Ширина дверного проема	$\geq 0,9 \text{ м}$	-	К, О	-	
5.5	Открывание дверей	наружное			-	
5.6	Тактильная направляющая полоса к унитазу,	0,3 м	-	С	-	

ощущаемая ногой или тростью (ширина)

5.7	Количество кабинок	≥ 1 шт.	-	К, О	-	
5.8	• ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	К, О	-	
5.9	• габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м	-	К	-	
5.10	- опорные поручни	наличие	-	К, О	-	
5.11	в т.ч. откидные	наличие	-	К	-	
5.12	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	-	К	-	
5.13	Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25$ м	-		-	
5.14	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м	-	К		
5.15	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О	-	
5.16	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-	К, О	-	
5.17	Раковина: с опорным поручнем	наличие	-	К, О	-	
5.18	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	-	К	-	
5.19	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	-	К, О	-	
5.20	Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	-	К	-	
5.21	Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5$ м	-	К, О	-	
5.22	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85$ м	-	К, О	-	
5.23	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-	С		
5.24	Оборудование системой тревожной	наличие	-	К, О, С	-	

сигнализацией

Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
6.1	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	+	К, О, Г, С	-	
6.2	Надписи:	наличие	+	К, О, Г, С	-	
6.3	размещение на высоте	$\geq 1,5 \text{ м}$ и $\leq 4,5 \text{ м}$	1,2	К, О, Г, С	-	
6.4	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	0,075	К, О, Г, С	-	
6.5	освещенность	наличие	+	К, О, Г, С	-	
6.6	Указатели, пиктограммы	наличие		К, О, Г, С		
6.7	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м		К, О, Г, С		
6.8	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$		К, О, Г, С		
6.9	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
6.10	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	-	С	Не требуются	
6.11	высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С	-	
6.12	маркировка кабинетов приема со стороны	наличие	+	С	-	

ручки

6.13	на кнопках управления лифта	наличие	-	С	-	
6.14	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С	-	
6.15	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	-	Г	-	
6.16	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	-	С, Г	-	
6.17	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К	-	
6.18	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	-	
6.19	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С	-	
6.20	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	Г, С	-	
6.21	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г	-	

7. ВЫВОДЫ

Все результаты обследования отражены в данной анкете. Учитывая год постройки (1970 г.), здание не приспособлено для следующих лиц с ограничениями жизнедеятельности: С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки).

Для инвалидов - К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную здание не приспособлено: нет пандусов и поручней, узкие лестницы (120 см), не большие санитарно - гигиенические помещения и не приспособленные.

Для повышения качества создания безбарьерной среды в учреждении необходимо провести следующие мероприятия:

1. Разработать проект капитального ремонта здания с внесением в реконструкцию помещения (установка пандусов, поручней, кнопку вызова, оборудовать кабинет на первом этаже для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках и т.д.).
2. Разработать проект безбарьерной среды территории, где предусмотреть: установку пандуса на путях движения, пешеходные пути для клиентов.
3. Реконструировать санитарно – гигиеническое помещение, приобретение и установку специальных приспособлений, информационных знаков и т.д.

«Представитель рабочей группы»

(должность)

подпись (фамилия, и.о)

Представитель организации

(должность)

(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« _____ » _____ 20__ г.

Дата заполнения

« _____ » _____ 20__ г.

Приложения

1. Фотографии

1.1. Вход

1.2. Коридор

1.3. Обслуживание в кабинетах

1.4. Лестница межэтажная

2. Паспорт доступности объекта для маломобильных граждан №17 от « 25 » ноября 2013 г.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)