

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №5**

Самарская область, Похвистневский район, с.Подбельск
(наименование территориального образования субъекта Российской Федерации)

21.01.2021 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта СП «Детский сад Солнышко» ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с.Подбельск

1.2. Адрес объекта 446460, Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с. Подбельск, ул. Куйбышевская, 126

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 1 этаж жилого 5-и этажного дома, 330 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); - кв. м

1.4. Год постройки здания 1979 год., последнего капитального ремонта 2012 год

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , капитального -

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование-согласно Уставу, краткое наименование) Структурное подразделение «Детский сад Солнышко» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с.Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской области, (СП «Детский сад Солнышко» ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 446460, Самарская область, Похвистневский район, с. Подбельск, ул. Октябрьская, д. 28

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация

2.1. Сфера деятельности Образование

2.2. Виды оказываемых услуг реализация основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 1 смена, максимально возможное количество людей, одновременно находящихся в здании 50 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта нет

3.2.2. Время движения (пешком) _____ - _____ мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВП-В(К,С,О,Г)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: Учитывая год постройки (1979 г.) и год реконструкции (2012 г.), здание приспособлено для следующих лиц с ограничениями жизнедеятельности: У – умственно-неполноценные. Для остальных категорий инвалидов (К,О,С,Г) – недоступен. Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо установить в санитарно-гигиенических помещениях кнопку вызова персонала.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (реконструкция)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (реконструкция)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.	Не нуждается

	пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (реконструкция)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (реконструкция)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2023

в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 29 марта 2019 года N 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"»
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Создание условий по доступности отдельных зон, помещений, территории здания для инвалидов и маломобильных граждан

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии требуется согласование с Северо-Восточным управлением министерством образования и науки Самарской области и Службой материально-технического обеспечения» муниципального района Похвистневский Самарской области

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов Похвистневской районной общественной организации Самарской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата),

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на сайте ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск в подразделе «Доступная среда» субъекта РФ:

<http://podbelsksoh.minobr63.ru>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>3</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |

5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 3 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 8 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы

директор, Уздяев В.Н.
(Должность, Ф.И.О.)

ГБОУ СОШ
Н.С. Доровского
с. Подбельск
СГРН 1116372001525
ИНН 6372019663

(Подпись)

Члены рабочей группы специалист по ОТ и ТБ, Петрянкин О.Н.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

глава сельского поселения Подбельск Атласова Ю.Г.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

Председатель Похвистневской районной
общественной организации Самарской
областной организации Общероссийской
общественной организации
"Всероссийское общество инвалидов": Вагизова Ф.Г.
(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте руководитель
СП «Детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ
им. Н.С. Доровского с. Подбельск, Пижамова Т.А.
(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано "21" января 2021 г. (протокол N 1)
Комиссией (название) рабочей комиссией для проведения обследования и паспортизации
объектов ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Структурное подразделение «Детский сад Солнышко» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с.Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской области
(СП «Детский сад Солнышко» ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского с.Подбельск)
446460, Самарская область, Похвистневский район, с.Подбельск, ул.Куйбышевская дом 126
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	нет					
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет	нет					
1.3	Лестница (наружная)	нет	нет					
1.4	Пандус (наружный)	нет	нет					
1.5	Автостоянка и парковка	нет	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У)		-	Ремонт (реконструкция)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Состояние доступности территории оценено, как доступно частично избирательно для категории инвалидов У-умственно-неполноценных. Необходимо выполнить работы по реконструкции территории, прилегающей к зданию (участку): установить ограждение для входа (выхода) на территорию. Данные мероприятия должны быть согласованы с общественной организацией инвалидов, организовать парковочное место со специальным знаком для автомобиля инвалида.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Структурное подразделение «Детский сад Солнышко» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с.Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской области
(СП «Детский сад Солнышко» ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского с.Подбельск)
446460, Самарская область, Похвистневский район, с.Подбельск, ул.Куйбышевская дом
126
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	нет					
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует	К, О	- установка пандуса	установка
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет	нет	-	- отсутствуют поручни (ограждение), высота площадки 0,5 м.; - отсутствует антискользящее покрытие		- установка поручней (ограждения); антискользящего покрытия	реконструкция
2.4	Дверь (входная)	есть	есть	1, 2, 3	- высота наружного порога-0,05 м, - высота внутреннего порога -0,06 м; - отсутствует контрастная маркировка полотна двери со стеной.	К, О	-реконструкция габаритов дверного проема (1,5 -1, 8) x 2 м, высоты порога до нормативного значения 0,014 м. СП 59.13330.2016 п. 6.1.5 - создание контрастной маркировки прозрачных дверных полотен	реконструкция
2.5	Тамбур	есть	есть	4, 5	- фактическая величина не соответствует нормативам доступности, установленных для инвалидов; - отсутствует		- реконструкция габаритов: глубина X ширина; установить антискользящее покрытие;	реконструкция

					антискользящее покрытие		
	ОБЩИЕ требования к зоне						- организовать преодоление барьеров посредством оказания ситуационной помощи; - поверхности покрытий тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании СП 59.13330.2016 п. 6.1.4

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У)		1-5	Ремонт (реконструкция)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Состояние доступности входа (выхода) №1, 2, 3 оценено, как доступно частично избирательно для инвалидов категории (У), что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения условной доступности, для обеспечения эвакуации категории (К, О) необходимо: - установить комплексную информацию об объекте, оборудовать как минимум один из входов (выходов) пандусом, провести реконструкцию габаритов тамбура, создать рельефную тактильную полосу перед маршем вверх и вниз, создать контрастную окраску первой и последней ступени, установить поручни с двух сторон с нетравмирующими окончаниями (закруглением).

I. Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания**

(в т.ч. путей эвакуации)

Структурное подразделение «Детский сад Солнышко» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с.Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской области

(СП «Детский сад Солнышко» ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского с.Подбельск)

446460, Самарская область, Похвистневский район, с.Подбельск, ул.Куйбышевская дом

126

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть	есть	6,7	Отсутствуют: пиктограммы (доступность, вход, выход); речевые информаторы и маяки; экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации; аудиовизуальные информационно-справочные системы; тактильная схема; контрастная маркировка дверных проемов.	С, Г, У	Установка и размещение: пиктограммы (доступность, вход, выход); речевые информаторы и маяки; экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации; аудиовизуальные информационно-справочные системы; тактильная схема; контрастная маркировка дверных проемов.	Ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	нет					
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	нет					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	нет					
3.5	Дверь	есть	есть	6	- высота порога 0,025 м; -обозначение на двери отсутствует или расположено не по нормативу; - не выделены контрастным цветом дверные	С, Г, У	Привести в соответствие высоту порога до 0,0014 м; -установить обозначение на двери; - выделить контрастным	Ремонт

					проемы; -отсутствует контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей;		цветом дверные проемы; - нанести контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей; - отрегулировать доводчики; -установить дверные ручки.	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	есть	13-14	Замечаний выявлено не	С, Г, У	Подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете.	Ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						Если с каждого из этажей здания или сооружения невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех инвалидов за необходимое время, то следует предусматривать на этих этажах безопасные зоны, в которых инвалиды могут находиться до их спасения пожарными подразделениями СП 59.13330.2016 п. 6.2.25.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности <*> (к	Приложение	Рекомендации
--------------------------	------------------------------	------------	--------------

функциональной зоны	пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	N на плане	N фото	по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У)			Ремонт (реконструкция)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Состояние доступности путей движения внутри здания, оценено, как доступно частично избирательно для инвалидов категории У, но не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения условной доступности обустроить пути эвакуации для инвалидов категории С, Г и МГН необходимо организовать ситуационную помощь и оборудовать место ожидания помощи для инвалидов и МГН

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Структурное подразделение «Детский сад Солнышко» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с.Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской области

(СП «Детский сад Солнышко» ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского с.Подбельск)

446460, Самарская область, Похвистневский район, с.Подбельск, ул.Куйбышевская дом

126

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	Есть	8,9, 10, 19, 20	Высота порога 0,025 Отсутствует тактильная визуальная контрастная информация,	У	Привести в соответствие высоту порога; установить тактильную визуальную контрастную информацию о кабинете	Ремонт (реконструкция)
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет	Нет					
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	Нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	Нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	Нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У)		8-10, 19-20	Ремонт (реконструкция)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Состояние доступности путей движения внутри здания, оценено, как доступно частично избирательно для инвалидов категории (У) и МГН, что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения условной доступности обустроить входы в кабинеты, зоны, мебель, оборудование для инвалидов (Г, С, У) и МГН.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Структурное подразделение «Детский сад Солнышко» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с.Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской области
(СП «Детский сад Солнышко» ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского с.Подбельск)
446460, Самарская область, Похвистневский район, с.Подбельск, ул.Куйбышевская дом

126

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	есть	11-12	- отсутствует оборудованное санитарно-гигиеническое помещение для МГН; - отсутствуют поручни рядом с унитазом; - отсутствует специально выделенный писсуар; - отсутствуют крючки для одежды и костылей; - отсутствуют опорные поручни вокруг раковины.	У, С, Г	- универсальная кабина: ширина – 2,2 м., глубина – 2,25 м. СП 59.13330. 2016 п. 6.3.3; - заменить кнопку смыва унитаза на кнопку выпуклой формы нажимного действия; - смонтировать между унитазом и ближайшей стеной опорный поручень с креплением к полу и стене и откидной опорный поручень с другой стороны; - установить по периметру туалета, в разрывах между санитарными приборами опорные поручни с креплением к полу и стене; - разместить на высоте 0,8 м, на стене возле унитаза крючки	Реко нстру кция

							для одежды, костылей и других принадлежностей	
5.2	Душевая/ванная комната	нет	нет					
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне						Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых, ваннах. СП 59.13330.2016 п. 6.3.1	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДЧ-И (У), ВНД (К, О, С, Г)			ремонт (реконструкция)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Состояние доступности санитарно-гигиенических помещений объекта оценено, как доступно частично - избирательно для инвалидов категории (У) и МГН, что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, необходимо оборудовать, как минимум одно санитарно-гигиеническое помещение для МГН, в том числе для инвалидов категории (У) в соответствии с нормативами. необходимо провести ремонт санузлов, установку знака доступности помещения, тактильной маркировки санузла, реконструкцию ширины дверного проема, установку опорных поручней на унитазы, в т.ч. откидные, опорные поручни для раковины и крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см), установить систему тревожной сигнализации.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Структурное подразделение «Детский сад Солнышко» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с.Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской области
(СП «Детский сад Солнышко» ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского с.Подбельск)
446460, Самарская область, Похвистневский район, с.Подбельск, ул.Куйбышевская дом

126

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет			- отсутствует символы доступности (визуальная разметка) внутри здания и на прилегающей территории; -отсутствуют различные освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета, контрастного по отношению к фоновой поверхности; - отсутствует комплексная система информации и сигнализации об опасности	У, Г	- нанести символы доступности (визуальную разметку) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 п. 6.5.1; -визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола СП 59 13330.2016 п.6.5.4; -- установить системы средств информации и сигнализации об опасности; - подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую	

							<p>сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете СП 59.13330.2016, п.6.5.5</p>	
6.2	Акустические средства	нет				С		
6.3	Тактильные средства	нет				У, С	<p>- разместить на путях движения комплексную информацию (в т.ч. цветные и тактильные направляющие) со схемой расположения и функциональным назначением помещений. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с <u>ГОСТ Р 12.4.026</u></p>	Ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						<p>Создание условий доступности услуг должно предусматривать: - оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе в оформлении необходимых для её получения</p>	

							документов. Назначить приказом сотрудников ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками.
--	--	--	--	--	--	--	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД			ремонт (реконструкция)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Состояние доступности системы информации на объекте оценено, как временно недоступное для инвалидов и МГН, что не обеспечивает полноценного нахождения их на объекте. Для обеспечения полной доступности услуг инвалидам (У) необходимо разместить визуальную, акустическую, тактильную, доступную и понятную информацию на входе в здание, а также, разместить информацию об оказании услуг МГН на сайте учреждения. Изготовить памятки для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте. Готовые памятки разместить в доступных местах на объекте.